

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Заместитель директора  
 по техническим вопросам  
 НУО «Фонд капитального ремонта УР»  
 Д.О. Домов  
 2016г.

**Опись (перечень) работ**  
 при ремонте подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 182

Технические характеристики здания	Подвала= 223,5м <sup>2</sup> Количество этажей – 5, кол-во подъездов- 5 Количество квартир – — Стены – кирпичные Год постройки - 1957
Состав выполняемых работ и дополнительные требования	Работы по ремонту подвального помещения выполнить в соответствии с актуализированными редакциями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство продухов в подвальном помещении – 1/400 от площади пола подвала</li> <li>2. Ремонт кирпичной кладки стен и кирпичных столбов – в местах разрушений</li> <li>3. Ремонт штукатурки кирпичных стен цем-песч. раствором- 180,32 м<sup>2</sup></li> <li>4. Улучшенная водоэмульсионная покраска стен с подготовкой поверхности- 180,32м<sup>2</sup></li> <li>5. Улучшенная водоэмульсионная покраска потолков с расчисткой старой краски более 35%- 180,32 м<sup>2</sup></li> <li>6. Улучшенная водоэмульсионная покраска потолков с расчисткой старой краски более 35%- 223,5 м<sup>2</sup></li> <li>7. Устройство бетонных полов толщ.100мм из бетона кл. В15 – 223,5 м<sup>2</sup></li> </ol>
10. Особые условия	Работы производятся без выселения жильцов
Примечание	Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Исполнитель: гл. специалист ОТЗ



Пушина Л.С.