

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель директора
 по техническим вопросам
 НУО «Фонд капитального ремонта УР»
 Д.О. Домов
 « » 2016г.

Опись (перечень) работ
при ремонте подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Ижевск, ул. Саратовская, 33

Технические характеристики здания	Здание размером _____ Подвала= 103 м ² Стены – кирпичные, фундамент бутовый ленточный, перекрытие подвала- деревянное Год постройки - 1947
Состав выполняемых работ и дополнительные требования	Работы выполнить в соответствии с актуализированными редакциями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство продухов в подвальном помещении – 1/400 от площади пола подвала 2. Ремонт кирпичной кладки стен и кирпичных столбов – в местах разрушений 3. Восстановление подшива деревянного перекрытия с утеплителем из минваты – 103 м² 4. Улучшенная водоземulsionная покраска потолков с расчисткой старой краски более 35%- 103 м² 5. Устройство бетонных полов толщ.100мм из бетона кл. В15 – 103 м²
10. Особые условия	Работы производятся без выселения жильцов
Примечание	Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Исполнитель: гл. спец. ОТЗ



Л.С. Пушина