



**Опись (перечень) работ
при ремонте подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 194а**

Технические характеристики здания	Сподвала= 180,0м ² Количество этажей – 5, кол-во подъездов- 3 Количество квартир – ____ Стены – кирпичные Год постройки - 19
Состав выполняемых работ и дополнительные требования	Работы по ремонту подвального помещения выполнить в соответствии с актуализированными редакциями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство продухов в подвальном помещении – 1/400 от площади пола подвала 2. Ремонт кирпичной кладки стен и кирпичных столбов – в местах разрушений 3. Ремонт штукатурки кирпичных стен цем-песч. раствором- в местах разрушений 4. Улучшенная водоэмульсионная покраска стен с подготовкой поверхности- 109,0 м² 5. Улучшенная водоэмульсионная покраска потолков с расчисткой старой краски более 35%- 159,0 м² 6. Устройство бетонных полов толщ.100мм из бетона кл. В15 – 159.0 м²
10. Особые условия	Работы производятся без выселения жильцов
Примечание	Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Исполнитель: зам.начальника ОТЗ

 С.В.Грахов